

WEBGATE NVR IPC Compatible List

Manufacturer	Compatible model	Camera FW	DVR FW	Live	MD	PTZ	FPS	노트	Note	
Aver	SD20124-B	1.0.49	9.5.6	O	O	N/A	O	DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	DVR/NVR의 'Auto Config' should be OFF during registration of IP camera	
AXIS	M545-V			O	O	N/A	X			
	M545-E		10.2	O	O	N/A	X			
Bigdaks	H3516D_B3HD_2G	V4.03.R12.E7839840	2019-05-10 14:41:31	10.0.7	O	X	N/A	X	* IP카메라는 NETWORK 설정에 Adaptive 라는 항목을 체크 해제해야 IP가 고정 * 카메라 필명에는 V4.03.R12.E7839840 2019-05-10 14:41:31 이 포함되어야 함	* Adaptive option of IP camera should be unchecked to fix the IP address Camera's FW should be V4.03.R12.E7839840 2019-05-10 14:41:31 or above
	H3516D_N81820	V4.02.R12.00014914.12012.142800.00200	2018-08-28 11:29:24	10.0.7	O	O	O	O	* IP카메라는 NETWORK 설정에 Adaptive 라는 항목을 체크 해제해야 IP가 고정 * 카메라 필명에는 V4.02.R12.00014914.12012.142800.00200 2018-08-28 11:29:24 이 포함되어야 함	* Adaptive option of IP camera should be unchecked to fix the IP address Camera's FW should be V4.02.R12.00014914.12012.142800.00200 2018-08-28 11:29:24 or above
Best Digital	INC-3200	3.0.5.4	9.5.27	O	O	N/A	O	카메라의 설정에서 시스토펙 설정-ONVIF-ONVIF 인증 체크해야 함	SYSTEM SETTING-SECURITY-ONVIF-ONVIF certification should be checked on IP camera menu	
Bosch	IB-SAC-2001			O	O	N/A				
	DINCON IP starlight 7000 HD			O	O	N/A				
	DINCON IP bullet 5000 HD			O	O	N/A				
	NTI5002Z3			O	O	N/A				
CNB	INB22-7MR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O			
	INB21-OLR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O			
	INW22-7MR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O			
	INW20-1M	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O			
	TDV22R			O	O	N/A				
	TDN248-430			O	O	N/A				
Collm	LIC-3559R			O	O	N/A				
	SHYKS			O	O	X			IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	
COMMAX	CNU-2M48R	v3.5.0812.1004.137.0.291.12	10.1.20	O	O	N/A	O			
	CNU-2M03R	v3.5.0812.1004.137.0.291.12	10.1.20	O	O	N/A	O			
DS i&C	IPC1000	8.8.9.9 WEB: 14051	9.4.9	O	O	N/A	X			
DVSVS	DV-HDF28I	XE45_HW00_V0.0.01 XE45_SW00_V0.0.2.11	9.4.9	O	O	N/A	O	오디오 특화 기능은 동작하지 않음	Audio-specialized function not worked	
Dahua	IPC-HDW331E-Z			O	O	N/A	O			
	IPC-HDW331E1N-Z			O	O	N/A	X			
	IPC-HDW5418-Z	V2.80.0.000008.R, Build Date: 2019-06-19	10.2	O	O	O	O			
	IPC-HDW4217N-ZS-S	V2.80.0.000003.R, Build Date: 2019-08-16	10.2	O	O	O	O			
	SDA3007N-CN	2.62.0.000007.R, Build Date: 2018-11-24	10.2	O	O	O	O			
	SDA3007N-CN	2.62.0.000007.R, Build Date: 2018-11-24	10.2	O	O	O	O			
	IPC-HFW4317N-ZS-S2	V2.80.0.000003.R, Build Date: 2019-08-16	10.2	O	O	O	O			
	IPC-H4362-Z900-H9I			O	O	O	O			
	IPC-HFW1220S			O	X	N/A	X			
	DV-IR2030HL			O	O	O	O			
Dongyang Electronics	DMC-1055W	4.47-084-rg-1D	10.0.5	O	O	O	O	카메라의 Sensor 인종 NO인덱스 설정해야 함		
	DMC-3030P2W	3.0.6.61	10.0.5	O	O	N/A	O			
	DMC-3235EW			O	O	O	O		IP Camera's Sensor signal operated in the opposite	
D-MAX	DMC-20F2W			O	O	N/A	O			
	DMC-2030P2W			O	O	N/A	O			
	DMC-2030P2W			O	O	N/A	O			
Eicom	NCR-8P200WRGR	1.13	9.4.9	O	O	N/A	O			
	ED1980-3605	FW 2.12.1501280 HW 10.1011.120725	9.4.9	O	O	N/A	O		IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	
EOC	WBK200			O	O	N/A	O		IP Camera's Sensor signal not input to DVR	
	WBK200-IR24F			O	O	N/A	O		IP Camera's Sensor signal not input to DVR	
	WBK200-IR30F			O	O	N/A	O			
ENM Solution	ED1980-IR8			O	O	N/A	O			
	IP-20P2TZ	1.0.8 Build 201908161630-R3380d	10.5.208	O	O	O	O			
FOSCAM	R2	1.11.1.10	9.3.17	O	X	O	O			
FineTree	M5-351M		9.4.27	O	O	N/A	O			
	M5-321B0		9.4.27	O	O	N/A	O			
FS Networks	M5-321M	2.7.37	9.4.9	O	O	N/A	O			
	EAF424D			O	O	N/A	O			
	FS-SP220	LR ver. 5.0.0.026b, Build at 2021-01-26		O	O	O	O		** HikVision Camera 최신 펌웨어에서 아래와 같이 설정해야 함 ** Network > Advanced settings > Activate (Onvif use) / Add (User account)	
	DS-20E420W-DE	V5.4.71 build 170312	9.4.9	O	O	O	O		** Setting of HikVision Camera (latest FW) ** Network > Advanced settings > Activate (Onvif use) / Add (User account)	
HiKVision	DS-20E420-AE	V5.0 build 150908	9.4.9	O	O	O	O			
	DS-2CD1121-I		9.4.29	O	O	N/A	O			
	DS-2CD2021-I		9.4.29	O	O	N/A	O			
Hunt	DS-2CD2132-I	V5.1.2 build 14062405(FW) V5.0 build 140110(Recording)	9.4.9	O	O	O	O	이 카메라는 2048x1536 해상도일 경우 최대 20 fps를 지원합니다.	Max.20 fps is available on 2048x1536 resolution (camera limitation)	
	HNC312-1D			O	O	N/A	O			
Hi Iron	HNC115-V8			O	O	N/A	O			
	NTH-2431	3.6.6-H_2411_Release	10.5.76	O	O	N/A	O			
	NDH-6421	3.0.9-H_6411_Release	10.5.57	O	O	N/A	O			
	NVH-521TV	2.7.0-H_5213_Release	10.0.7	O	O	O	O			
Honeywell	HNS-200V-D			O	O	N/A	O			
	HED2PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.2	O	O	N/A	O			
	HED2PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.2	O	O	N/A	O			
	HEW4PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.1.20	O	O	N/A	O			
	HNZ-6320		10.1.17	O	O	O	O			
	QNO-6020R	S/W 2.02.180612 ISP 1.01.180612	10.0.5	O	O	N/A	O			
	SNV-5088R		9.2.26	O	O	N/A	O			
	QND-7010R	1.02.140819	9.4.9	O	O	N/A	O			
	QND-6020R	1.04.171227	8.8.22	O	O	N/A	O			
	SNO-K2013R			O	O	N/A	O			
Hanwha techniv	SNO-L6013R	1.01.150918	9.4.9	O	O	N/A	O			
	SNO-L6013R			O	O	N/A	O			
	SNO-L6083R			O	O	N/A	O			
	SNO-L6083R			O	O	N/A	O			
	SNO-L6083R			O	O	N/A	O			
	SNO-6017R			O	O	N/A	O			
	SNO-6321H			O	O	N/A	O			
	SNC-6004			O	O	N/A	O			
	SNO-8081R			O	O	N/A	O			
	INI	INI-4175RD-PTZ		10.1.15	O	O	O	O		
IRSR-SM				O	O	N/A	O			
INTERDAX	MNC-K275R	YM500N_AJ_V0_BU_X_EN_H5_1 V3.0.1.14	10.4.16	O	O	N/A	O			
	DC-C5540BR	1.1.1	10.4.23	O	O	O	O			
	MNC3218R	1.3.0	9.4.9	O	O	N/A	O			
IDS	MNC295R			O	O	N/A	O			
	NC-64210W	1.2.0	10.0.7	O	O	N/A	O			
JWC	JWC-0510D	1.03.03510348.70022107.T0492	10.5.51	O	O	N/A	O			
	JWC-0600H	1.03.03510348.71322107.T0492	10.5.51	O	O	N/A	O			
KEE	CIE-APP-1 V5GA2	64001.1.0066.100	10.5.102F	O	O	N/A	O			
	KNC-224E		1.2.1.00	O	O	N/A	O			
KCS	KCI-KAM4D	1.1.4.20200714215	10.2.40	O	O	N/A	O			
LG Innotek	INDE-8301	ONVIF_V3.0.0.20170519	9.5.12	O	O	N/A	O	DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	DVR/NVR의 'Auto Config' should be OFF during registration of IP camera	
	INDE-7210	SW_2061.0.0.1407250	10.2	O	O	N/A	X			
LIETECH	IPC-M5C30415	IPCAM_V4.04.16.201029	10.5.79	O	O	N/A	O			
LIEMSO	PR-NW125D-L	4.0.2	9.4.23	O	O	N/A	O			
Mileight	MS-C261-E8		9.4.27	O	O	O	O			
Neacom	HEMVA-4			O	O	N/A	O			
Neotech	VOMBY-1020P	4.27.033-46	9.3.25	O	O	N/A	O			
NEWGLAB	HD-KC358V1531P	V6.21.5.0.190821	10.4.23	O	O	N/A	O			
Panasonic	VV-SF335	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	10.1.15	O	X	N/A	X			
	VV-SF305	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	10.1.15	O	X	N/A	X			
	VV-SF306	1 Application: 2.44 2 Image data: 2.05	10.5.41	O	O	N/A	X			
	VV-SF509	1 Application: 2.48 2 Image data: 2.34	10.5.41	O	O	N/A	X			
	VV-SFR211	1.87	10.5.41	O	O	N/A	X			
	VV-SC385	1 Application: 1.44 2 Driver: 1.31 3 Image data: 1.16	10.1.15	O	X	N/A	X			
	VV-GF438			O	O	N/A	X			
	VV-SC588			O	O	X	X	DVR에 30fps만 전송됨	Only 30fps transmittable to DVR	
	VV-SF9631			O	O	N/A	X		DVR에 30fps만 전송됨	
	VV-S2351LV	4.5.1	10.5.214	O	O	N/A	O			
Probe digital	PQSD-H2009R	V500.R006.F128.015D.C0032.B001	9.4.23	O	X	X	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR	
	PRS-H3600		9.4.23	O	X	O	O			
	PRC-A3200			O	O	O	O			
	PQSD-H300AR	V500.R006.F132.0145.C0032.B002	10.2.10	O	X	X	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR	
Sony	SNC-CH170			O	O	N/A				
	SNC-IR800			O	O	N/A	O			
	SNC-DR210T			O	O	N/A	O			
	SNC-XM631			O	O	N/A	O			
Seabees	SNC-DH120			O	X	N/A	O			
	SC-M4801	ATK-17-02-01-04	9.4.9	O	O	N/A	O		IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	
SAVEYOU (Plus WATSON)	FW701-ETM	4.47-068-ra	9.4.27	O	O	N/A	X	설정된 코덱을 재지정하여 DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	IP Camera's Sensor signal not input to DVR Sensor signal works in reverse 5.7.27 r2 patch firmware for this camera. DVR/NVR's 'Auto Config' must be Off.	
	FW7502-FVF			O	O	N/A	O			
	FW7902-FC3			O	O	N/A	O			
SMARTEC	SC-IRW6907	4.1.01.4C9	9.3.16H	O	X	X	O			
	TD-9524E3	5.0.0	10.2.10	O	O	N/A	O			
	TD-9581E2	4.3.0.025147_2019-12-11	10.2	O	O	N/A	O			
	TD-9525A3-IR	5.0.1.031860_2019-09-17	10.2	O	O	N/A	O			
	TD-9448E2	3.4.3	9.4.9	O	O	N/A	X			
TVT	TD-9524E3	4.2.1.024927	10.2	O	O	N/A	O			
	TD-9515E3	4.2.1.024927	10.2	O	O	N/A	O			
	TND-2524R	v2.12.6.425	9.6.17	O	O	N/A	X	카메라의 오디오를 OFF 설정하여 NVR에서 오디오 발생 현상	Camera audio should be OFF to prevent noise	
T-Company	TD-1008	3.0.9.0.35	9.5.17	O	O	N/A	X	카메라의 오디오를 OFF 설정하여 NVR에서 오디오 발생 현상	Camera audio should be OFF to prevent noise	
	TC-N56215	FW ONVIF_V3.0.0.20190201	10.1.20	O	X	N/A	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR	
Tianjin	DM-RAC2179PT-AS301D		9.7.151	O	O	O	O			
	TR-D222R	V3.511825.1100	9.4.9	O	O	N/A	O			
TRUSEN	TN-R1238N15R									

	TN-82200R	V5-904601_1100	10.1.22	O	O	N/A	O		
UDP	IPN6462ND-5111			O		N/A			
	IPC212L3-9F40M-0	IPC_D1202-80001P81D1785C03	10.1.19	O	O	N/A	O		
	IPC322E85-DUPZ-C	IPC_G6103-8000B36D1711C26	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. @카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC322ER3-DLAZ-C	IPC_G6103-8000B36D1711C26	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. @카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC322SR3-DVPPZ-C	IPC_G6103-8000B36D1711C40	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. @카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC312E83-9F28-B	IPC_G6102-8001P36D1607C05	10.1.28	O	O	N/A	O		
Uniview	IPC222E-8-F60-IN			O	O	N/A			
	IPC3612ER3-PF28-B	C_G6102-8501P36D1607C05	9.3.19E2	O	O	O	O		
	IPC322SR-8P28K-0	IPC_G6202-80001P81D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 출력함. @DVR에 연동하여 오디오 영상 출력함	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	IPC322SR-8D2K-0	IPC_G6202-80001P81D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 출력함. @DVR에 연동하여 오디오 영상 출력함	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	IPC322SR-D2K-0	IPC_G6202-80001P81D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 출력함. @DVR에 연동하여 오디오 영상 출력함	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	VFD101PAQ21	1.1.6.9_20151105	9.5.21	O	O	N/A	O	IP 카메라 버그로 인해 PTZ 조작시 PTZ가 계속 이동하여 움직임	IP Camera bug PTZ does not stop after user controls PTZ
Visionbitz	VNN6154XR			O	O	N/A			
	VNN80164XR			O	O	N/A			
	VN75MWT1			O	O	N/A		IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	VDR3M21-VF			O	X	N/A	O		
	VNN2153XR			O	O	N/A	O		
	VNT10AS1R			O	O	N/A	O		
	VNN20551XR			O	O	N/A	O		
	VNN61164XR			O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	VNN71554XR	1.0.1.1_20170223	8.9.43	O	O	N/A	O		
Vivakorea	VKN-2MBFR	1.3.3-KE_release	8.8.22	O	X	X	O		
VIVOKEK	IPF16-LPC	IPF16S-VV1K-0113d	10.2	O	X	N/A	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR
	CC5811RV	01001	10.2	O	O	N/A	O		
Youngkook Electronics	YEF-FN512FX18Hyel		9.7.18LHV	O	O	O	N/A	9.7.18LHV-이 IP 카메라 전용 펌웨어입니다	9.7.18LHV firmware is dedicated to this IP camera model
	YSD-RMP20-S	omvE.v2.5.2_20160511	9.4.23	O	O	O	O		
	YK-8000RHS	OmVP_V2.5.0.20170407	9.4.28	O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 Omv 프로토콜을 따르지 않음	Sensor signal of camera does not follow the Omv protocol
	YSD-PN20M1			O	O	O	O		