

WEBGATE NVR IPC Compatible List

Manufacturer	Compatible model	Camera FW	DVR FW	Live	MD	PTZ	FP5	노트	Note
Aver	S2012H-B	1.0.49	9.5.6	O	O	N/A	O	DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	DVR/NVR의 'Auto Config' should be OFF during registration of IP camera
AXIS	M3454-V	8.8.9.9	10.2	O	O	N/A	X		
Bigtels	H3516D_B3H4D_2G	V4.03.R12.E7839840	10.0.7	O	X	N/A	X	· IP카메라는 NETWORK 설정에 Adaptive 라는 항목을 체크 해제해야 IP가 고정 · 카메라 모델명은 V4.03.R12.E7839840 2019-05-10 14:41:31 이하여야 하며	· 'Adaptive' option of IP camera should be unchecked to fix the IP address. · Camera's FW should be V4.03.R12.E7839840 2019-05-10 14:41:31 or above
	H3516D_N81820	V4.02.R12.00014914.2012.142800.00200	10.0.7	O	O	O	O	· IP카메라는 NETWORK 설정에 Adaptive 라는 항목을 체크 해제해야 IP가 고정 · 카메라 모델명은 V4.02.R12.00014914.2012.142800.00200 2018-08-28 11:09:24 이하여야 하며	· 'Adaptive' option of IP camera should be unchecked to fix the IP address. · Camera's FW should be V4.02.R12.00014914.2012.142800.00200 2018-08-28 11:09:24 or above
Best Digital	BNC-320D	3.05.54	9.5.27	O	O	N/A	O	카메라의 설정에서 시스탬설정-보안-ONVIF-ONVIF 인증 체크해야 함	SYSTEM SETTING-SECURITY-ONVIF-ONVIF certification should be checked on IP camera menu
Bosch	DINCON IP starlight 7000 HD			O	O	N/A			
	DINCON IP bullet 5000 HD			O	O	N/A			
	NTI5002Z-3			O	O	N/A			
CNB	INW21-7MR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O		
	INW21-1LR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O		
	INW22-7MR	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O		
	INW20-1M	1.0.25(System FW) 3.14.0.0(ActiveX FW) 1.0.4(Bootloader)	9.4.9	O	O	N/A	O		
Collm	TDV2R			O	O	N/A	O		
	TDN2-48-a30			O	O	N/A	O		
COMMAX	LDC3698R			O	O	N/A	O		
	SH75			O	O	X		IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
COMMAX	CNU-2M48RN	v3.5.0812.1004.137.0.29.1.12	10.1.20	O	O	N/A	O		
	CNU-2M43R	v3.5.0812.1004.137.0.29.1.12	10.1.20	O	O	N/A	O		
CTEC	XV-820DRD	v6.1.20.408	10.6.117	O	O	O	O		
CS iBC	IPC1000	8.8.9.9	9.4.9	O	O	N/A	X		
DIVSY	DV-IHDV28B	X645_HW00_V0.0.0.01 X645_SW00_V0.0.2.11	9.4.9	O	O	N/A	O	오디오 녹화 기능은 동작하지 않음	Audio-specialized fuction not worked
	IPC-HHW8331E-Z			O	O	N/A	O		
Dahua	IPC-HDW8331E-Z			O	O	N/A	X		
	IPC-HDW8331E-Z			O	O	N/A	X		
	IPC-HDW8331E-Z	V2.800.000006.0.R, Build Date: 2018-08-19	10.2	O	O	O	O		
	IPC-HDW8331E-Z-S	V2.800.000000.3.R, Build Date: 2019-08-16	10.2	O	O	O	O		
	SD1A303FN-GN	2.62.3.0000007.8, Build Date 2018-11-24	10.2	O	O	O	O		
	SD1A303FN-GN	2.62.3.0000007.8, Build Date 2018-11-24	10.2	O	O	O	O		
	IPC-HFW4411N-ZS-S	V2.800.000000.3.R, Build Date: 2019-08-16	10.2	O	O	O	O		
	DH-S306C-I235U-HW			O	O	O	O		
	IPC-HDW1220S			O	X	N/A	X		
	IPC-HHW5491E-AS-PV-S3	V2.840.118A003.0.R, Build Date: 2021-09-30	10.6.117	O	O	N/A	O		
Dongyung Electronics	DMC-1055W	4.47-084-ra.1DU	10.0.5	O	O	O	O	카메라의 sensor IN은 NO일때 센서 신호 없음	
	DMC-1055W	3.05.61	10.0.5	O	O	N/A	O		
	DMC-3030PVZW			O	O	N/A	O		
D-MAX	DMC-3225FW			O	O	O	O	IP 카메라의 센서 신호가 제대로 동작함	IP Camera's Sensor signal operated in the opposite
	DMC-206ZW			O	O	N/A	O		
	DMC-2030PVZW			O	O	N/A	O		
	DMC-2030PVZW			O	O	N/A	O		
Beocom	DMC-2030DVF	V1.07.20.20220115	10.5.16	O	O	N/A	O		
	DMC 1055W	4.52-080-ra.1DU	10.5.16	O	O	O	O		
EOC	NCR-BP3008WGR	1.33	9.4.9	O	O	N/A	O		
	DI080-360S	FW 2.1.2.1501280	9.4.9	O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	WBK200	HW 10.1011.120725		O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	WBK200-HR24F			O		N/A			
	WBK200-HR30F			O		N/A			
ENM Solution	DI080-HR3			O		N/A			
	DI080-HR2	1.0.8 Build 201908161630R33803	10.5.208	O	O	O	O		
FOSCAM	R2	1.1.1.1.1.1.1.0	9.3.17	O	X	O	O		
	IMS-351M		9.4.27	O	O	N/A	O		
FineTree	IMS-321B		9.4.9	O	O	N/A	O		
	IMS-321M	2.7.37	9.4.9	O	O	N/A	O		
FS Networks	EAF24D			O	O	N/A	O		
	FS-SF20	LR ver. 5.0.0.026b; build at 2021-07-28		O	O	O	O		
HiKvision	DS-2DE4A20W-DE	V5.0	9.3.17	O	O	O	O	** HiKvision Camera 최신 펌웨어에서 아래의 같이 설정해야 함 ** Network > Advanced settings > Activate [Onvif use] / Add [User account]	** Setting of HiKvision Camera (latest FW) ** Network > Advanced settings > Activate [Onvif use] / Add [User account]
	DS-2DE4A20-AE	V5.4.71 build 170312	9.4.9	O	O	O	O		
	DS-2CD1121-L4	V5.0 build 150908	9.4.29	O	O	N/A	O		
	DS-2CD12021-L4		9.4.29	O	O	N/A	O		
Hunt	DS-2CD1132-L4	V5.1.2 build 14062407AW	9.4.9	O	O	O	O	이 카메라는 2048x1536 해상도일 경우 20fps 지원됩니다.	Max 20 fps is available on 2048x1536 resolution (camera limitation)
	HNC312-TD			O		N/A			
	HNC312-VB			O		N/A			
	HTV-2431	3.6.6-RL 2411_Release	10.5.76	O	O	N/A	O		
Hi ton	NDH-6421	3.0.9-RL 6411_Release	10.5.57	O	O	N/A	O		
	NWH-521V	2.7.0-RL 5213_Release	10.0.7	O	O	O	O		
	HND-2009-D			O		N/A	O		
Honeywell	HRD2PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.2	O	O	N/A	O		
	HRD2PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.2	O	O	N/A	O		
	HEW4PER3	1.000.HW01.1, Build Date: 2018-06-28	10.1.20	O	O	N/A	O		
Hanwha technis	SNZ-6020	V5.0	10.1.17	O	O	O	O		
	QNO-6020R	SW 2.02.180612	10.0.5	O	O	N/A	O		
	SNV-5080R	ISP 1.01.180612	10.0.5	O	O	N/A	O		
	CNO-7010R	1.03.160819	9.4.49	O	O	N/A	O		
	QND-6020R	1.04.171227	8.8.22	O	O	N/A	O		
	SNO-42013R			O	O	N/A	O		
	SNO-L6013R	1.01.150918	9.4.9	O	O	N/A	O		
	SNO-L6013R			O	O	N/A	O		
	SNO-L6083R			O	O	N/A	O		
	SNO-L6083R			O	O	N/A	O		
	SNO-L6011R			O	O	N/A	O		
	SNO-L6011R			O	O	N/A	O		
	SNO-6004			O	O	N/A	O		
	SNO-8881R			O	O	N/A	O		
INI	INR-5016	2.01.00	10.6.118	O	O	N/A	O		
	INI-63758D-PIZ		10.1.15	O	O	N/A	O		
INTERCOAX	IOHA-5M	YMS09N_AF_V0. BU_Y_EN-HS_L_V3.0.1.14	10.4.16	O	O	N/A	O		
	MNC-4275R			O	O	O	O		
IDIS	DC-C55408R	1.1.1	10.4.23	O	O	O	O		
	MNC-2178R	1.3.0	9.4.9	O	O	N/A	O		
	MNC-3250R			O	O	N/A	O		
	NC-44212WR	1.2.0	10.0.7	O	O	N/A	O		
JWC	DC-D4236RXT	HW : 2.1 / SW : 1.0.0	10.5.15(231120)	O	O	N/A	O		
	JWC-6510D	1.03.03510348.70022107.TD492	10.5.51	O	O	N/A	O		
	JWC-S660H	1.03.03510348.7322107.TD492	10.5.51	O	O	N/A	O		
	CS-66P-V15GAP2	64001.1.066.106	10.3.102	O	O	N/A	O		
KEE	KNC-224C	1.3.28	10.2.10	O	O	N/A	O		
	KCI-6M4D	1.1.4.2020074215	10.2.40	O	O	N/A	O		
LONG	PNCE-B201	ONVIF_V3.0.0.20170519	9.5.12	O	O	N/A	O	DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	DVR/NVR의 'Auto Config' should be OFF during registration of IP camera
	LND-1270	SW_205.0.1.0.1407290	10.2	O	O	N/A	X		
LNTCH	IPC-MSC328415	IPCAM_V4.04.16.201029	10.5.79	O	O	O	O		
	PB-NW1252P-L	4.0.2	9.4.23	O	O	N/A	O		
Mileight	MNC-C2961-EB		9.4.27	O	O	O	O		
	NM9N-V			O	O	N/A	O		
Neotech	VDMW-11009P	4.27-033-ds	9.3.25	O	O	N/A	O		
	HD-K358V1531P	V6.21.5.0.190821	10.4.23	O	O	N/A	O		
	WV-SF335	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	10.1.15	O	X	N/A	X		
Panasonic	WV-SF305	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	10.1.15	O	X	N/A	X		
	WV-SF306	1 Application: 2.44 2 Image data: 2.05	10.5.41	O	O	N/A	X		
	WV-SF509	1 Application: 2.48 2 Image data: 2.34	10.5.41	O	O	N/A	X		
	WV-SPN611	1.87	10.5.41	O	O	N/A	X		
	WV-SC385	1 Application: 1.44 2 Driver: 1.31 3 Image data: 1.16	10.1.15	O	X	N/A	X		
	WV-SF438			O	O	N/A	X		
Probe digital	WV-SC389			O	O	N/A	O	DVR에 30fps만 전송됨	Only 30fps transmittable to DVR
	WV-SPN631			O	O	N/A	X	DVR에 30fps만 전송됨	Only 30fps transmittable to DVR
	WV-S231LV	4.31	10.5.214	O	O	N/A	O		
	PQDE-H2008R	V500.R006.P132.01.SDC.0032.B001	9.4.23	O	X	X	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR
	PRA-H2010			O		O	O		
	PQDE-H2004R	V500.R006.P132.01.A5.C0032.B002	10.2.10	O	X	X	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR
Sony	SNC-CH110			O		N/A			
	SNC-18600			O		N/A			
	SNC-CH210T			O		N/A			
	SNC-XM631			O		N/A			
Seeyou (Flex WATCH)	SC-AMB011	ATX-17-02-01-04	9.4.9	O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	FW7901-FTM	4.47-068-ra	9.7.27	O	O	N/A	X	세운테크를 제외함. DVR/NVR에 IP 카메라를 등록할 때 Auto Config가 OFF 되어야 합니다.	9.7.27 is patch firmware for this camera. DVR/NVR's 'Auto Config' must be OFF
SMARTech	FW7502-KC3			O		N/A			
	STC-IPM86901	41.01-RC9	9.3.164	O	X	X	O		
TVT	TD-9524E3	5.0.0.0	10.2.10	O	O	N/A	O		
	TD-958112	4.3.0.0(2147) 2019-12-11	10.2	O	O	N/A	O		
	TD-9524S3-R	5.0.1.0(3186) 2019-09-17	10.2	O	O	N/A	O		
	TD-9443E2	3.4.3	9.4.9	O	X	N/A	X		
	TD-9524E3	4.2.1.0(24927)	10.2	O	O	N/A	O		
	TD-952153	4.2.1.0(24927)	10.2	O	O	N/A	O		

T-Company	TND-2524R	v2.12.6-625	9.6.17	O	O	N/A	X	카메라의 오디오를 OFF 설정해야 NVR에서 노이즈 발생 현상	Camera audio should be OFF to prevent noise
	TID-2100	3.0.9.62-58	9.6.17	O	O	N/A	X	센서 신호가 반대편 연결됨	Sensor signal works in reverse
Tianjin	TC-856215	FW ONVIF_V3.0.0.20180201	10.1.20	O	X	N/A	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR
	DM-KM217PPT-KS301D		9.7.15T	O	O	O	O		
TRUMEN	TR-022R	V3.511825_T100	9.4.9	O	O	N/A	O		
	TN-#7226N15R	V9.001R01_T100	10.4.16	O	O	N/A	O		
	TN-8230W			O	O	N/A			
	TN-PS236N15R	V9.906R01_T100	10.1.22	O	O	O	O		
	TN-82203R	V5.904R01_T100	10.1.22	O	O	N/A	O		
UDP	IPN6620D-3111			O	O	N/A			
	IPC3226R-PP42M-D	IPC_D1202-80001P01D1705C03	10.1.19	O	O	N/A	O		
Uniview	IPC3226R5-DUPZ-C	IPC_G6103-80008P00D1711C26	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. (IP 카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경)	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC3226R3-CAVAZ-C	IPC_G6103-80008P00D1711C26	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. (IP 카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경)	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC3226R3-DNFBZ-C	IPC_G6103-80008P10D1711C40	9.4.23	O	O	N/A	O	IP 카메라의 해상도는 IP 카메라에서만 변경이 가능함. (IP 카메라의 VIDEO-Capture Mode에서 변경)	Resolution should be set at IP camera side (VIDEO-Capture Mode on IP camera menu)
	IPC3612R3-P228-B	IPC_G6102-85012P02P01607C05	10.1.28	O	O	N/A	O		
	IPC22E-R-160-IN			O	O	N/A			
	IPC3612R3-PP28-B	C_G6102-85012P02P01607C05	9.3.19E2	O	O	O	O		
	IPC3226R-5228K-0	IPC_G6102-80001P85D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 활성화 후 DVR에 연속하여 오디오 정상 출력됨	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	IPC3226R-AD20K-0	IPC_G6202-80001P85D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 활성화 후 DVR에 연속하여 오디오 정상 출력됨	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	IPC3226R-020K-0	IPC_G6202-80001P85D1911C17		O	O	N/A	O	IP 카메라 오디오 활성화 후 DVR에 연속하여 오디오 정상 출력됨	To use audio output, please enable IP camera audio then integrate it with DVR
	VPR01PMQJ1	1.1.6.9.20151105	9.5.21	O	O	N/A	O	IP 카메라 버튼 인해 PTZ 조작시 PTZ가 계속 이용하여 움직임	IP Camera bug PTZ does not stop after user controls PTZ
Viontech	VNN8154R			O	O	N/A			
	VNN8164R			O	O	N/A			
	VN75SMW11			O	O	N/A		IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	VDR52M211-VF			O	X	N/A	O		
	VNN2251R			O	O	N/A	O		
	VNN10A51R			O	O	N/A	O		
	VNN2051R			O	O	N/A	O		
	VNN1164R			O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's Sensor signal not input to DVR
	VNN1154R	1.0.1.1.20170223	8.9.43	O	O	N/A	O		
	VNN1154R		9.4.9	O	O	N/A	O		
Vivakorea	VKN-2MBR	1.3.3-XE_release	8.8.22	O	X	X	O		
	PH15-LPC	IP9185-VTK-01134	10.2	O	X	N/A	O	IP 카메라의 MD 신호가 DVR로 입력되지 않음	IP Camera's MD signal not input to DVR
VIVOTEK	CC5381-1HV	0700	10.2	O	O	N/A	O		
	FD9369	v1.2101.41.01	10.5.114	O	O	N/A	O		
	VEF-TN512K(FSHyE)			O	O	N/A	O		
Youngkook Electronics	VSD-IRMR30-S	onvif.v2.5.0.20160511	9.4.23	O	O	O	O	8.7.18LHY- 이 IP 카메라 전용 펌웨어입니다	8.7.18LHY firmware is dedicated to this IP camera model
	YK-R200MVS	ONVIF_V2.5.0.20170407	9.4.28	O	O	N/A	O	IP 카메라의 센서 신호가 Onvif 프로토콜을 따르지 않음	Sensor signal of camera does not follow the Onvif protocol
	YK-R200MVS	V2.820.17/4000.0.R Build Date: 2017-07-15	10.4.100	O	O	O	O		
zenoys	ZMS-9000W	V-202.30622-F38	10.6.128	O	O	O	O		
	ZM-8000MD-307	V-202.30622-F30	10.6.128	O	O	N/A	O		